

# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

1

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 7-août-07

## Localisation



Lieu dit : Champ du pin

Référence cadastrale: 1309

## Parcelle

Surface: Suffisante

Pente: 3%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Batiment

Année de construction: 1970

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 3

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☐

Locataire: ☒

Nom: Girard

Prénom: Eric

Téléphone: 04-79-59-52-36

Adresse: champ du pin

Code postal: 73450 Ville: Valloire

Durée d'occupation annuelle: 12 mois

Nombres d'usager mini: 2 maxi:

Consommation annuelle d'eau potable: 85 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile:

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

1

|          |          |          |         |             |     |       |           |
|----------|----------|----------|---------|-------------|-----|-------|-----------|
| Commune: | Valloire | Affaire: | CY00700 | Technicien: | SBG | Date: | 7-août-07 |
|----------|----------|----------|---------|-------------|-----|-------|-----------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales: Infiltration  
Année de réalisation: 1970

## Prétraitement

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Type:                   | Fosse septique |
| Nombre:                 | 1              |
| Dimensionnement:        |                |
| Source des eaux:        | EV             |
| Ventilation:            | oui            |
| Année de construction:  | 1970           |
| État:                   |                |
| Fonctionnement:         | RAS            |
| Accessibilité:          | non            |
| Fréquence des vidanges: |                |
| Dernière vidange:       |                |

EM = Eaux ménagères      EP = Eau pluviale  
EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Type:                   | Puit Perdu |
| Nombre:                 | 1          |
| Dimensionnement:        |            |
| Source des eaux:        | EV+EM      |
| Ventilation:            | -          |
| Année de construction:  | 1970       |
| État:                   | -          |
| Fonctionnement:         | RAS        |
| Accessibilité:          | non        |
| Fréquence des vidanges: |            |
| Dernière vidange:       |            |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales: Infiltration  
Impact: Ruissellement lors de fortes pluies

Eaux ménagères:  
Impact: Pas d'impact visible

Eaux vannes:  
Impact: Pas d'impact visible

## Observation

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1 ☐  
Non conforme à la norme DUT 64,1: ☒

Priorité de réhabilitation:  
Urgent ☐  
Urgence moyenne ☐  
Non urgent ☒



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

2

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 7-août-07

## Localisation



Lieu dit : Champ du pin

Référence cadastrale: 2004

## Parcelle

Surface: Suffisante

Pente: 3%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction: 1963

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 9

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Saintier

Prénom: Georges

Téléphone: 04-79-59-08-62

Adresse: Le col

Code postal: 73450 Ville: Valloire

Durée d'occupation annuelle: 12 mois

Nombres d'usager mini: 6 maxi: 15

Consommation annuelle d'eau potable: 250 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile:

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

2

**Commune:** Valloire **Affaire:** CY00700 **Technicien:** SBG **Date:** 7-août-07

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales: Récupération pour arrosage  
Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                   |  |
|-------------------------|-------------------|--|
| Type:                   | Fosse toutes eaux |  |
| Nombre:                 | 1                 |  |
| Dimensionnement:        | 8 à 10 personnes  |  |
| Source des eaux:        | EV+EM             |  |
| Ventilation:            | -                 |  |
| Année de construction:  | 1963              |  |
| État:                   | -                 |  |
| Fonctionnement:         | RAS               |  |
| Accessibilité:          | non               |  |
| Fréquence des vidanges: | -                 |  |
| Dernière vidange:       | -                 |  |

EM = Eaux ménagères EP = Eau pluviale  
EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |            |  |
|-------------------------|------------|--|
| Type:                   | Puit Perdu |  |
| Nombre:                 | 1          |  |
| Dimensionnement:        | 4x4x4m     |  |
| Source des eaux:        | EV+EM      |  |
| Ventilation:            | non        |  |
| Année de construction:  | 1963       |  |
| État:                   |            |  |
| Fonctionnement:         | RAS        |  |
| Accessibilité:          | regard     |  |
| Fréquence des vidanges: |            |  |
| Dernière vidange:       |            |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales: Le bac de récupération a un volume limité  
Impact: Ruissellement lors de fortes pluies

Eaux ménagères:  
Impact: Pas d'impact visible

Eaux vannes:  
Impact: Pas d'impact visible

## Observation

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1 ☐  
Non conforme à la norme DUT 64,1: ☒

Priorité de réhabilitation:  
Urgent ☐  
Urgence moyenne ☐  
Non urgent ☒




# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

3

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 7-juil-07

## Localisation



Lieu dit : La petite charmette

Référence cadastrale: 9

## Parcelle

Surface: 0

Pente: 30%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Mauvaise

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Batiment

Année de construction:

Type: Maison individuelle

Nombre de Chambre:

Piscine, jacuzzi:

Alimentation en eau

potable: Pas d'eau courante

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Grange

Prénom: René pierre

Téléphone: 04-76-42-56-82

Adresse: 14 rue de la Concorde

Code postal: 38700 Ville: la Tronche

Durée d'occupation annuelle: 0 semaines

Nombres d'usager mini: 0 maxi: 0

Consommation annuelle d'eau potable: 0 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☐

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque

Inabité depuis 50 ans



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

3

**Commune:** Valloire **Affaire:** CY00700 **Technicien:** SBG **Date:** 7-juil-07

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

Type:

Nombre:

Dimensionnement:

Source des eaux:

Ventilation:

Année de construction:

État:

Fonctionnement:

Accessibilité:

Fréquence des vidanges:

Dernière vidange:

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

Type:

Nombre:

Dimensionnement:

Source des eaux:

Ventilation:

Année de construction:

État:

Fonctionnement:

Accessibilité:

Fréquence des vidanges:

Dernière vidange:

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales:

Impact:

Eaux ménagères:

Impact:

Eaux vannes:

Impact:

## Observation

Le chalet est équipé de toilettes sèches

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1



Non conforme à la norme DUT 64,1:



Priorité de réhabilitation:

Urgent



Urgence moyenne



Non urgent





# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

4

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 12-juil-07

## Localisation



Lieu dit : Le Mollard

Référence cadastrale: 2394

## Parcelle

Surface:

Pente: 10-15%

Nappe:

-

Périmètre de protection:

-

Aptitude du sol à l'ANC:

Bonne

Zonage d'assainissement:

Non collectif

## Bâtiment

Année de construction: 1960

Type: Copropriété

Nombre de pièces principales:

8

Piscine, jacuzzi:

0

Alimentation en eau potable:

Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Cespedes

Prénom: Jean-Marie

Téléphone: 01-48-80-77-49

Adresse: 21 Av André

Code postal: 94500 Ville: Champigny sur Marne

Durée d'occupation annuelle: 6 mois

Nombres d'usager mini: 0 maxi: 15

Consommation annuelle d'eau potable: m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

4

|                 |          |                 |         |                    |     |              |            |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|------------|
| <b>Commune:</b> | Valloire | <b>Affaire:</b> | CY00700 | <b>Technicien:</b> | SBG | <b>Date:</b> | 12-juil-07 |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|------------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales: Infiltration  
Année de réalisation: 1960

## Prétraitement

|                         |                |  |
|-------------------------|----------------|--|
| Type:                   | Fosse septique |  |
| Nombre:                 | 1              |  |
| Dimensionnement:        |                |  |
| Source des eaux:        | EV             |  |
| Ventilation:            | non            |  |
| Année de construction:  | 1980           |  |
| État:                   |                |  |
| Fonctionnement:         |                |  |
| Accessibilité:          | non            |  |
| Fréquence des vidanges: | 3 ans          |  |
| Dernière vidange:       | 2005           |  |

EM = Eaux ménagères      EP = Eau pluviale  
EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |            |  |
|-------------------------|------------|--|
| Type:                   | Puit Perdu |  |
| Nombre:                 | 1          |  |
| Dimensionnement:        | DN 2m      |  |
| Source des eaux:        | EV+EM      |  |
| Ventilation:            | non        |  |
| Année de construction:  | 1980       |  |
| État:                   |            |  |
| Fonctionnement:         |            |  |
| Accessibilité:          | non        |  |
| Fréquence des vidanges: |            |  |
| Dernière vidange:       |            |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales: Infiltration  
Impact: Ruissellement lors de fortes pluies

Eaux ménagères:  
Impact: Pas d'impact visible

Eaux vannes:  
Impact: Pas d'impact visible

## Observation

Le regard accessible ne montre aucun dépôt  
ni dysfonctionnement amont ou aval

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1 ☐  
Non conforme à la norme DUT 64,1: ☒

Priorité de réhabilitation:  
Urgent ☐  
Urgence moyenne ☐  
Non urgent ☒





# Diagnostique de l'installation d'assainissement non collectif

5

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 12-juil-07

## Localisation



Lieu dit : Le Mollard

Référence cadastrale: 2529-1330

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente:

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Mauvaise

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction:

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 6

Piscine, jacuzzi: 0

Alimentation en eau potable:

Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Portigliatti

Prénom: Denise

Téléphone: 04-79-59-07-36

Adresse: le Mollard

Code postal: 73450 Ville: Valloire

Durée d'occupation annuelle: 12 mois

Nombres d'usager mini: 1 maxi: 8

Consommation annuelle d'eau potable: 145 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

5

|          |          |          |         |             |     |       |            |
|----------|----------|----------|---------|-------------|-----|-------|------------|
| Commune: | Valloire | Affaire: | CY00700 | Technicien: | SBG | Date: | 12-juil-07 |
|----------|----------|----------|---------|-------------|-----|-------|------------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales: Infiltration

Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                |                      |
|-------------------------|----------------|----------------------|
| Type:                   | Fosse septique | séparateur à graisse |
| Nombre:                 | 1              | 1                    |
| Dimensionnement:        | 4000 l         | 200 l                |
| Source des eaux:        | EV             | EM                   |
| Ventilation:            | non            | non                  |
| Année de construction:  |                |                      |
| État:                   | bon            | bon                  |
| Fonctionnement:         | bon            | bon                  |
| Accessibilité:          | oui            | oui                  |
| Fréquence des vidanges: | 10 ans         | 6 mois               |
| Dernière vidange:       | 2005           | avr-07               |

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |            |  |
|-------------------------|------------|--|
| Type:                   | Puit Perdu |  |
| Nombre:                 | 1          |  |
| Dimensionnement:        | DN 2m      |  |
| Source des eaux:        | EV+EM      |  |
| Ventilation:            |            |  |
| Année de construction:  |            |  |
| État:                   |            |  |
| Fonctionnement:         |            |  |
| Accessibilité:          |            |  |
| Fréquence des vidanges: |            |  |
| Dernière vidange:       |            |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales: Infiltration

Impact: Ruissellement lors de fortes pluies

Eaux ménagères:

Impact: Pas d'impact visible

Eaux vannes:

Impact: Pas d'impact visible

## Observation

Le puit perdu est en commun avec les residences de Mr Pasquier et Mr Pons de Vincent

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1 ☐

Non conforme à la norme DUT 64,1: ☒

Priorité de réhabilitation:

Urgent ☐

Urgence moyenne ☐

Non urgent ☒



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

6

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 7-août-07

## Localisation



Lieu dit : Le Mollard

Référence cadastrale: 1318

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 20%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Mauvaise

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction: 1983

Type: Maison mitoyenne

Nombre de pièces principales: 6

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: BUSSIERE SCHORTER

Prénom: Françoise

Téléphone: 04-93-51-23-07

Adresse: av. des chênes res. De France

Code postal: 06000 Ville: Nice

Durée d'occupation annuelle: 4 mois

Nombres d'usager mini: 4 maxi: 10

Consommation annuelle d'eau potable: m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

6

|                 |          |                 |         |                    |     |              |           |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|-----------|
| <b>Commune:</b> | Valloire | <b>Affaire:</b> | CY00700 | <b>Technicien:</b> | SBG | <b>Date:</b> | 7-août-07 |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|-----------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales: Puisard  
Année de réalisation: 1983

## Prétraitement

|                         |                |  |
|-------------------------|----------------|--|
| Type:                   | Fosse septique |  |
| Nombre:                 | 1              |  |
| Dimensionnement:        |                |  |
| Source des eaux:        | EV             |  |
| Ventilation:            | oui            |  |
| Année de construction:  | 1983           |  |
| État:                   | -              |  |
| Fonctionnement:         | RAS            |  |
| Accessibilité:          | oui            |  |
| Fréquence des vidanges: | -              |  |
| Dernière vidange:       | -              |  |

EM = Eaux ménagères      EP = Eau pluviale  
EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |            |            |
|-------------------------|------------|------------|
| Type:                   | Puit Perdu | Puit Perdu |
| Nombre:                 | 1          | 1          |
| Dimensionnement:        |            |            |
| Source des eaux:        | EV+EM      | EP         |
| Ventilation:            |            |            |
| Année de construction:  | 1983       | 1983       |
| État:                   |            |            |
| Fonctionnement:         | RAS        | RAS        |
| Accessibilité:          | non        | non        |
| Fréquence des vidanges: |            |            |
| Dernière vidange:       |            |            |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales:  
Impact: Pas d'impact visible

Eaux ménagères:  
Impact: Pas d'impact visible

Eaux vannes:  
Impact: Pas d'impact visible

## Observation

Installation en commun avec enquête n°7

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1 ☐  
Non conforme à la norme DUT 64,1: ☒

Priorité de réhabilitation:  
Urgent ☐  
Urgence moyenne ☐  
Non urgent ☒



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

7

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 7-août-07

## Localisation



Lieu dit : Le Mollard

Référence cadastrale: 1318

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 20%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Mauvaise

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction: 1983

Type: Maison mitoyenne

Nombre de pièces principales: 5

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: FENEYROL

Prénom: Michel

Téléphone: 01-69-05-35-85

Adresse: 7 rue des roses

Code postal: 91600 Ville: Savigny sur orges

Durée d'occupation annuelle: 3 mois

Nombres d'usager mini: 1 maxi: 10

Consommation annuelle d'eau potable: m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque

# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

7

|                 |          |                 |         |                    |     |              |           |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|-----------|
| <b>Commune:</b> | Valloire | <b>Affaire:</b> | CY00700 | <b>Technicien:</b> | SBG | <b>Date:</b> | 7-août-07 |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|-----------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales: Puisard  
Année de réalisation: 1983

## Prétraitement

|                         |                |  |
|-------------------------|----------------|--|
| Type:                   | Fosse septique |  |
| Nombre:                 | 1              |  |
| Dimensionnement:        |                |  |
| Source des eaux:        | EV             |  |
| Ventilation:            | oui            |  |
| Année de construction:  | 1983           |  |
| État:                   | -              |  |
| Fonctionnement:         | RAS            |  |
| Accessibilité:          | oui            |  |
| Fréquence des vidanges: | -              |  |
| Dernière vidange:       | -              |  |

EM = Eaux ménagères      EP = Eau pluviale  
EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |            |            |
|-------------------------|------------|------------|
| Type:                   | Puit Perdu | Puit Perdu |
| Nombre:                 | 1          | 1          |
| Dimensionnement:        |            |            |
| Source des eaux:        | EV+EM      | EP         |
| Ventilation:            |            |            |
| Année de construction:  | 1983       | 1983       |
| État:                   |            |            |
| Fonctionnement:         | RAS        | RAS        |
| Accessibilité:          | non        | non        |
| Fréquence des vidanges: |            |            |
| Dernière vidange:       |            |            |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales:  
Impact: Pas d'impact visible

Eaux ménagères:  
Impact: Pas d'impact visible

Eaux vannes:  
Impact: Pas d'impact visible

## Observation

Installation en commun avec enquête n°6

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1 ☐  
Non conforme à la norme DUT 64,1: ☒

Priorité de réhabilitation:  
Urgent ☐  
Urgence moyenne ☐  
Non urgent ☒



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

8

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 7-août-07

## Localisation



Lieu dit : Le Mollard

Référence cadastrale: 1309

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 20-25%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Mauvaise

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction: 1800

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 7

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Rambaud

Prénom: Annie

Téléphone: 04-79-59-04-52

Adresse: 270 rue de la Charve les hauts Chamois

Code postal: 73000 Ville: Chambéry

Durée d'occupation annuelle: 6 mois

Nombres d'usager mini: 1 maxi: 6

Consommation annuelle d'eau potable: m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque





# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

8

|          |          |          |         |             |     |       |           |
|----------|----------|----------|---------|-------------|-----|-------|-----------|
| Commune: | Valloire | Affaire: | CY00700 | Technicien: | SBG | Date: | 7-août-07 |
|----------|----------|----------|---------|-------------|-----|-------|-----------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales: Traitement  
Année de réalisation: 1970

## Prétraitement

|                         |                   |  |
|-------------------------|-------------------|--|
| Type:                   | Fosse toutes eaux |  |
| Nombre:                 | 1                 |  |
| Dimensionnement:        |                   |  |
| Source des eaux:        | EV+EM             |  |
| Ventilation:            | non               |  |
| Année de construction:  | 1970              |  |
| État:                   |                   |  |
| Fonctionnement:         | RAS               |  |
| Accessibilité:          | non               |  |
| Fréquence des vidanges: |                   |  |
| Dernière vidange:       |                   |  |

EM = Eaux ménagères EP = Eau pluviale  
EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |            |  |
|-------------------------|------------|--|
| Type:                   | Puit Perdu |  |
| Nombre:                 | 1          |  |
| Dimensionnement:        |            |  |
| Source des eaux:        | EV+EP+AM   |  |
| Ventilation:            | non        |  |
| Année de construction:  | 1970       |  |
| État:                   |            |  |
| Fonctionnement:         | RAS        |  |
| Accessibilité:          | non        |  |
| Fréquence des vidanges: |            |  |
| Dernière vidange:       |            |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales:  
Impact: Pas d'impact visible

Eaux ménagères:  
Impact: Pas d'impact visible

Eaux vannes:  
Impact: Pas d'impact visible

## Observation

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1 ☐  
Non conforme à la norme DUT 64,1: ☒

Priorité de réhabilitation:  
Urgent ☐  
Urgence moyenne ☐  
Non urgent ☒



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

9

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 7-août-07

## Localisation



Lieu dit : Le Mollard

Référence cadastrale: 1308

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 20-25%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Mauvaise

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction: 1800

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 3

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Carraz

Prénom: Francoise

Téléphone: 04-79-59-66-32

Adresse: 186 rue Marie Bochet

Code postal: 73870 Ville: Montricher Albanne

Durée d'occupation annuelle: 1 mois

Nombres d'usager mini: 2 maxi:

Consommation annuelle d'eau potable: <10 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque

Projet d'aménagement



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

9

|                 |          |                 |         |                    |     |              |           |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|-----------|
| <b>Commune:</b> | Valloire | <b>Affaire:</b> | CY00700 | <b>Technicien:</b> | SBG | <b>Date:</b> | 7-août-07 |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|-----------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales: Puisard

Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                   |                    |
|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Type:                   | Fosse toutes eaux | Préfiltre          |
| Nombre:                 | 1                 | 1                  |
| Dimensionnement:        |                   |                    |
| Source des eaux:        | EV+EM             | EV+EM              |
| Ventilation:            | non               | non                |
| Année de construction:  | 1995              | 1995               |
| État:                   |                   | intégré à la fosse |
| Fonctionnement:         | RAS               | RAS                |
| Accessibilité:          | non               | non                |
| Fréquence des vidanges: |                   |                    |
| Dernière vidange:       |                   |                    |

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |            |            |
|-------------------------|------------|------------|
| Type:                   | Puit Perdu | Puit Perdu |
| Nombre:                 | 1          | 1          |
| Dimensionnement:        |            |            |
| Source des eaux:        | EV+EM      | EP         |
| Ventilation:            |            |            |
| Année de construction:  | 1995       |            |
| État:                   |            |            |
| Fonctionnement:         | RAS        | RAS        |
| Accessibilité:          |            |            |
| Fréquence des vidanges: |            |            |
| Dernière vidange:       |            |            |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales:

Impact: Pas d'impact visible

Eaux ménagères:

Impact: Pas d'impact visible

Eaux vannes:

Impact: Pas d'impact visible

## Observation

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1 ☐

Non conforme à la norme DUT 64,1: ☒

Priorité de réhabilitation:

Urgent ☐

Urgence moyenne ☐

Non urgent ☒



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

10

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 12-juil-07

## Localisation



Lieu dit : Le Mollard

Référence cadastrale: 1320-2308

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 30%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Mauvaise

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction:

Type: Maison mitoyenne

Nombre de pièces principales: 4

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Pasquier

Prénom: César

Téléphone: 04-79-59-00-87

Adresse: Le Praz

Code postal: 73450 Ville: Valloire

Durée d'occupation annuelle: 0 semaines

Nombres d'usager mini: maxi:

Consommation annuelle d'eau potable: m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☐

Peu satisfait ☐

Mécontent ☒

Cause : Contraintes d'exploitation

## Remarque

# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

10

**Commune:** Valloire **Affaire:** CY00700 **Technicien:** SBG **Date:** 12-juil-07

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales: Infiltration

Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                |  |
|-------------------------|----------------|--|
| Type:                   | Fosse septique |  |
| Nombre:                 | 1              |  |
| Dimensionnement:        | 2000 l         |  |
| Source des eaux:        | EV             |  |
| Ventilation:            | oui            |  |
| Année de construction:  | 1965           |  |
| État:                   |                |  |
| Fonctionnement:         |                |  |
| Accessibilité:          | non            |  |
| Fréquence des vidanges: |                |  |
| Dernière vidange:       |                |  |

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |            |  |
|-------------------------|------------|--|
| Type:                   | Puit Perdu |  |
| Nombre:                 | 1          |  |
| Dimensionnement:        | DN 2m      |  |
| Source des eaux:        | EV+EM      |  |
| Ventilation:            |            |  |
| Année de construction:  | 1965       |  |
| État:                   |            |  |
| Fonctionnement:         |            |  |
| Accessibilité:          | non        |  |
| Fréquence des vidanges: |            |  |
| Dernière vidange:       |            |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales:

Impact: Pas d'impact visible

Eaux ménagères:

Impact: Pas d'impact visible

Eaux vannes:

Impact: Pas d'impact visible

## Observation

Installation en commun avec l'enquete n°11

Puits perdu en commun avec l'enquete n°5

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1 ☐

Non conforme à la norme DUT 64,1: ☒

Priorité de réhabilitation:

Urgent ☐

Urgence moyenne ☐

Non urgent ☒



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

11

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 12-juil-07

## Localisation



Lieu dit : Le Mollard

Référence cadastrale: 1320-2308

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 30%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Mauvaise

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction:

Type: Maison mitoyenne

Nombre de pièces principales: 4

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Pons de Vincent

Prénom: Patrick

Téléphone: 04-76-53-15-25

Adresse: 57bis rue du progrès

Code postal: 38170 Ville: Seyssinet pariset

Durée d'occupation annuelle: 6 semaines

Nombres d'usager mini: 4 maxi:

Consommation annuelle d'eau potable: m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☐

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

11

|          |          |          |         |             |     |       |            |
|----------|----------|----------|---------|-------------|-----|-------|------------|
| Commune: | Valloire | Affaire: | CY00700 | Technicien: | SBG | Date: | 12-juil-07 |
|----------|----------|----------|---------|-------------|-----|-------|------------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales: Infiltration

Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                |  |
|-------------------------|----------------|--|
| Type:                   | Fosse septique |  |
| Nombre:                 | 1              |  |
| Dimensionnement:        | 2000 l         |  |
| Source des eaux:        | EV             |  |
| Ventilation:            | oui            |  |
| Année de construction:  | 1965           |  |
| État:                   |                |  |
| Fonctionnement:         |                |  |
| Accessibilité:          | non            |  |
| Fréquence des vidanges: |                |  |
| Dernière vidange:       |                |  |

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |            |  |
|-------------------------|------------|--|
| Type:                   | Puit Perdu |  |
| Nombre:                 | 1          |  |
| Dimensionnement:        | DN 2m      |  |
| Source des eaux:        | EV+EM      |  |
| Ventilation:            |            |  |
| Année de construction:  | 1965       |  |
| État:                   |            |  |
| Fonctionnement:         |            |  |
| Accessibilité:          | non        |  |
| Fréquence des vidanges: |            |  |
| Dernière vidange:       |            |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales:

Impact: Pas d'impact visible

Eaux ménagères:

Impact: Pas d'impact visible

Eaux vannes:

Impact: Pas d'impact visible

## Observation

Installation en commun avec l'enquete n°11

Puits perdu en commun avec l'enquete n°5

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1 ☐

Non conforme à la norme DUT 64,1: ☒

Priorité de réhabilitation:

Urgent ☐

Urgence moyenne ☐

Non urgent ☒





# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

12

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 12-juil-07

## Localisation



Lieu dit : Le Mollard

Référence cadastrale: 2559

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 40%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Mauvaise

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction: 1984

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 5

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Vincent

Prénom: Denis

Téléphone: 04-79-59-07-31

Adresse: Le Mollard

Code postal: 73450 Ville: Valloire

Durée d'occupation annuelle: 12 mois

Nombres d'usager mini: 2 maxi:

Consommation annuelle d'eau potable: 60 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

12

|          |          |          |         |             |     |       |            |
|----------|----------|----------|---------|-------------|-----|-------|------------|
| Commune: | Valloire | Affaire: | CY00700 | Technicien: | SBG | Date: | 12-juil-07 |
|----------|----------|----------|---------|-------------|-----|-------|------------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales: Infiltration

Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                   |           |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| Type:                   | Fosse toutes eaux | Préfiltre |
| Nombre:                 | 1                 | 1         |
| Dimensionnement:        | 3000 l            | 200 l     |
| Source des eaux:        | EV+EM             | EV+EM     |
| Ventilation:            | oui               | non       |
| Année de construction:  | 1984              | 1984      |
| État:                   | Saturée           | vide      |
| Fonctionnement:         | mauvais           | mauvais   |
| Accessibilité:          | oui               | oui       |
| Fréquence des vidanges: | 10 ans            | 10 ans    |
| Dernière vidange:       | 1997              | 1997      |

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |                |  |
|-------------------------|----------------|--|
| Type:                   | Lit d'épandage |  |
| Nombre:                 | 1              |  |
| Dimensionnement:        |                |  |
| Source des eaux:        | EV+EM          |  |
| Ventilation:            |                |  |
| Année de construction:  | 1984           |  |
| État:                   |                |  |
| Fonctionnement:         |                |  |
| Accessibilité:          | non            |  |
| Fréquence des vidanges: |                |  |
| Dernière vidange:       |                |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales: Infiltration

Impact: Ruissellement lors de fortes pluies

Eaux ménagères:

Impact: Pas d'impact visible

Eaux vannes:

Impact: Pas d'impact visible

## Observation

La cuve du pré filtre est vide, il semble qu'il n'y ait pas de pouzzolane depuis 1997. Le regard amont du lit d'épandage montre une arrivée de grosses matières en suspensions depuis la fosse.

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1 ☒

Non conforme à la norme DUT 64,1: ☐

Priorité de réhabilitation:

Urgent ☐

Urgence moyenne ☐

Non urgent ☒




# Diagnostique de l'installation d'assainissement non collectif

13

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 12-juil-07

## Localisation



Lieu dit : Le Villard

Référence cadastrale: 2614

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 10%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction:

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 4

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Grange

Prénom: Marie-elise

Téléphone: 04-79-59-36-97

Adresse: le Villard

Code postal: 73450 Ville: Valloire

Durée d'occupation annuelle: 12 mois

Nombres d'usager mini: 3 maxi:

Consommation annuelle d'eau potable: m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: Agriculture

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque

Présence d'une fontaine (source) dans le hameau.



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

13

|          |          |          |         |             |     |       |            |
|----------|----------|----------|---------|-------------|-----|-------|------------|
| Commune: | Valloire | Affaire: | CY00700 | Technicien: | SBG | Date: | 12-juil-07 |
|----------|----------|----------|---------|-------------|-----|-------|------------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                      |  |
|-------------------------|----------------------|--|
| Type:                   | Pas de prétraitement |  |
| Nombre:                 |                      |  |
| Dimensionnement:        |                      |  |
| Source des eaux:        |                      |  |
| Ventilation:            |                      |  |
| Année de construction:  |                      |  |
| État:                   |                      |  |
| Fonctionnement:         |                      |  |
| Accessibilité:          |                      |  |
| Fréquence des vidanges: |                      |  |
| Dernière vidange:       |                      |  |

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |                   |  |
|-------------------------|-------------------|--|
| Type:                   | Pas de traitement |  |
| Nombre:                 |                   |  |
| Dimensionnement:        |                   |  |
| Source des eaux:        |                   |  |
| Ventilation:            |                   |  |
| Année de construction:  |                   |  |
| État:                   |                   |  |
| Fonctionnement:         |                   |  |
| Accessibilité:          |                   |  |
| Fréquence des vidanges: |                   |  |
| Dernière vidange:       |                   |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales:

Infiltration

Impact:

Ruissellement lors de fortes pluies

Eaux ménagères:

Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact:

Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol  
Problème de salubrité publique

Eaux vannes:

Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact:

Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol  
Problème de salubrité publique

## Observation

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1



Non conforme à la norme DUT 64,1:



Priorité de réhabilitation:

Urgent



Urgence moyenne



Non urgent




# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

14

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 12-juil-07

## Localisation



Lieu dit : Le Villard

Référence cadastrale: 1901

## Parcelle

Surface: Suffisante

Pente: 5%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction:

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 4

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Saura

Prénom: Fabienne

Téléphone: 04-79-59-07-88

Adresse: Les Villards Planchamp

Code postal: 73450 Ville: Planchamp

Durée d'occupation annuelle: 12 mois

Nombres d'usager mini: 4 maxi:

Consommation annuelle d'eau potable: 110 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☐

Peu satisfait ☒

Mécontent ☐

Cause : Danger pour les enfants

## Remarque

Présence d'une fontaine (source) dans le hameau.



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

14

**Commune:** Valloire **Affaire:** CY00700 **Technicien:** SBG **Date:** 12-juil-07

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

Type:

Pas de prétraitement

Nombre:

Dimensionnement:

Source des eaux:

Ventilation:

Année de construction:

État:

Fonctionnement:

Accessibilité:

Fréquence des vidanges:

Dernière vidange:

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

Type:

Pas de traitement

Nombre:

Dimensionnement:

Source des eaux:

Ventilation:

Année de construction:

État:

Fonctionnement:

Accessibilité:

Fréquence des vidanges:

Dernière vidange:

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales:

Infiltration

Impact:

Ruissellement lors de fortes pluies

Eaux ménagères:

Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact:

Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Problème de salubrité publique

Eaux vannes:

Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact:

Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Problème de salubrité publique

## Observation

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1



Non conforme à la norme DUT 64,1:



Priorité de réhabilitation:

Urgent



Urgence moyenne



Non urgent






# Diagnostique de l'installation d'assainissement non collectif

15

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 7-août-07

## Localisation



Lieu dit : Le Villard

Référence cadastrale: 2681

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 10%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction:

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 3

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Soares

Prénom: Denis

Téléphone: 08-73-75-65-09

Adresse: 3 rue désiré lelay

Code postal: 93200 Ville: St Denis

Durée d'occupation annuelle: 6 semaines

Nombres d'usager mini: 3 maxi: 5

Consommation annuelle d'eau potable: <10 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque

Présence d'une fontaine (source) dans le hameau.





# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

15

|          |          |          |         |             |     |       |           |
|----------|----------|----------|---------|-------------|-----|-------|-----------|
| Commune: | Valloire | Affaire: | CY00700 | Technicien: | SBG | Date: | 7-août-07 |
|----------|----------|----------|---------|-------------|-----|-------|-----------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                      |  |
|-------------------------|----------------------|--|
| Type:                   | Pas de prétraitement |  |
| Nombre:                 |                      |  |
| Dimensionnement:        |                      |  |
| Source des eaux:        |                      |  |
| Ventilation:            |                      |  |
| Année de construction:  |                      |  |
| État:                   |                      |  |
| Fonctionnement:         |                      |  |
| Accessibilité:          |                      |  |
| Fréquence des vidanges: |                      |  |
| Dernière vidange:       |                      |  |

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |                   |  |
|-------------------------|-------------------|--|
| Type:                   | Pas de traitement |  |
| Nombre:                 |                   |  |
| Dimensionnement:        |                   |  |
| Source des eaux:        |                   |  |
| Ventilation:            |                   |  |
| Année de construction:  |                   |  |
| État:                   |                   |  |
| Fonctionnement:         |                   |  |
| Accessibilité:          |                   |  |
| Fréquence des vidanges: |                   |  |
| Dernière vidange:       |                   |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales: Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact: Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Eaux ménagères: Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact: Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Problème de salubrité publique

Eaux vannes: Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact: Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Problème de salubrité publique

## Observation

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1



Non conforme à la norme DUT 64,1:



Priorité de réhabilitation:

Urgent



Urgence moyenne



Non urgent




# Diagnostique de l'installation d'assainissement non collectif

16

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 12-juil-07

## Localisation



Lieu dit : Le Villard

Référence cadastrale: 2709

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 10%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction:

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 3

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Soares

Prénom: Jeun-Paul

Téléphone: 08-70-26-76-42

Adresse: 119 av paul bejot

Code postal: 95200 Ville: Beaumont sur oise

Durée d'occupation annuelle: 6 semaines

Nombres d'usager mini: 2 maxi:

Consommation annuelle d'eau potable: <10 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque

Présence d'une fontaine (source) dans le hameau.



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

16

|                 |          |                 |         |                    |     |              |            |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|------------|
| <b>Commune:</b> | Valloire | <b>Affaire:</b> | CY00700 | <b>Technicien:</b> | SBG | <b>Date:</b> | 12-juil-07 |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|------------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                      |  |
|-------------------------|----------------------|--|
| Type:                   | Pas de prétraitement |  |
| Nombre:                 |                      |  |
| Dimensionnement:        |                      |  |
| Source des eaux:        |                      |  |
| Ventilation:            |                      |  |
| Année de construction:  |                      |  |
| État:                   |                      |  |
| Fonctionnement:         |                      |  |
| Accessibilité:          |                      |  |
| Fréquence des vidanges: |                      |  |
| Dernière vidange:       |                      |  |

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |                   |  |
|-------------------------|-------------------|--|
| Type:                   | Pas de traitement |  |
| Nombre:                 |                   |  |
| Dimensionnement:        |                   |  |
| Source des eaux:        |                   |  |
| Ventilation:            |                   |  |
| Année de construction:  |                   |  |
| État:                   |                   |  |
| Fonctionnement:         |                   |  |
| Accessibilité:          |                   |  |
| Fréquence des vidanges: |                   |  |
| Dernière vidange:       |                   |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales: Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact: Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Eaux ménagères: Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact: Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Problème de salubrité publique

Eaux vannes: Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact: Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Problème de salubrité publique

## Observation

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1



Non conforme à la norme DUT 64,1:



Priorité de réhabilitation:

Urgent



Urgence moyenne



Non urgent




# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

17

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 12-juil-07

## Localisation



Lieu dit : Le Villard

Référence cadastrale: 2281

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 10%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction:

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 3

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Rambaud

Prénom: Elise

Téléphone: 04-79-59-04-62

Adresse: le Villard

Code postal: 73450 Ville: Valloire

Durée d'occupation annuelle: 12 mois

Nombres d'usager mini: 1 maxi: 1

Consommation annuelle d'eau potable: 30 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque

Présence d'une fontaine (source) dans le hameau.



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

17

|                 |          |                 |         |                    |     |              |            |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|------------|
| <b>Commune:</b> | Valloire | <b>Affaire:</b> | CY00700 | <b>Technicien:</b> | SBG | <b>Date:</b> | 12-juil-07 |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|------------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                      |  |
|-------------------------|----------------------|--|
| Type:                   | Pas de prétraitement |  |
| Nombre:                 |                      |  |
| Dimensionnement:        |                      |  |
| Source des eaux:        |                      |  |
| Ventilation:            |                      |  |
| Année de construction:  |                      |  |
| État:                   |                      |  |
| Fonctionnement:         |                      |  |
| Accessibilité:          |                      |  |
| Fréquence des vidanges: |                      |  |
| Dernière vidange:       |                      |  |

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |                   |  |
|-------------------------|-------------------|--|
| Type:                   | Pas de traitement |  |
| Nombre:                 |                   |  |
| Dimensionnement:        |                   |  |
| Source des eaux:        |                   |  |
| Ventilation:            |                   |  |
| Année de construction:  |                   |  |
| État:                   |                   |  |
| Fonctionnement:         |                   |  |
| Accessibilité:          |                   |  |
| Fréquence des vidanges: |                   |  |
| Dernière vidange:       |                   |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales: Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact: Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Eaux ménagères: Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact: Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Problème de salubrité publique

Eaux vannes: Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact: Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Problème de salubrité publique

## Observation

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1 ☐

Non conforme à la norme DUT 64,1: ☒

Priorité de réhabilitation:

Urgent ☒

Urgence moyenne ☐

Non urgent ☐




# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

18

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 7-août-07

## Localisation



Lieu dit : Le Villard

Référence cadastrale: 2373

## Parcelle

Surface: Suffisante

Pente: 15%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction:

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 4

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Rambaud

Prénom: Yves

Téléphone:

Adresse: 7 rue sere depoin

Code postal: 95300 Ville: Pontoise

Durée d'occupation annuelle: 6 mois

Nombres d'usager mini: 2 maxi: 5

Consommation annuelle d'eau potable: m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque

Présence d'une fontaine (source) dans le hameau.





# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

18

|                 |          |                 |         |                    |     |              |           |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|-----------|
| <b>Commune:</b> | Valloire | <b>Affaire:</b> | CY00700 | <b>Technicien:</b> | SBG | <b>Date:</b> | 7-août-07 |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|-----------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                      |  |
|-------------------------|----------------------|--|
| Type:                   | Pas de prétraitement |  |
| Nombre:                 |                      |  |
| Dimensionnement:        |                      |  |
| Source des eaux:        |                      |  |
| Ventilation:            |                      |  |
| Année de construction:  |                      |  |
| État:                   |                      |  |
| Fonctionnement:         |                      |  |
| Accessibilité:          |                      |  |
| Fréquence des vidanges: |                      |  |
| Dernière vidange:       |                      |  |

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |                   |  |
|-------------------------|-------------------|--|
| Type:                   | Pas de traitement |  |
| Nombre:                 |                   |  |
| Dimensionnement:        |                   |  |
| Source des eaux:        |                   |  |
| Ventilation:            |                   |  |
| Année de construction:  |                   |  |
| État:                   |                   |  |
| Fonctionnement:         |                   |  |
| Accessibilité:          |                   |  |
| Fréquence des vidanges: |                   |  |
| Dernière vidange:       |                   |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales: Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact: Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Eaux ménagères: Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact: Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Problème de salubrité publique

Eaux vannes: Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact: Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Problème de salubrité publique

## Observation

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1



Non conforme à la norme DUT 64,1:



Priorité de réhabilitation:

Urgent



Urgence moyenne



Non urgent






# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

19

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 12-juil-07

## Localisation



Lieu dit : Le Villard

Référence cadastrale: 1934

## Parcelle

Surface: Suffisante

Pente: 5%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction:

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 7

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Perrin

Prénom: Monique

Téléphone: 04-79-83-36-76

Adresse: le Villard

Code postal: 73450 Ville: Valloire

Durée d'occupation annuelle: 12 mois

Nombres d'usager mini: 2 maxi: 7

Consommation annuelle d'eau potable: 100 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☐

Peu satisfait ☒

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque

Présence d'une fontaine (source) dans le hameau.



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

19

**Commune:** Valloire **Affaire:** CY00700 **Technicien:** SBG **Date:** 12-juil-07

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

Type:

Pas de prétraitement

Nombre:

Dimensionnement:

Source des eaux:

Ventilation:

Année de construction:

État:

Fonctionnement:

Accessibilité:

Fréquence des vidanges:

Dernière vidange:

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

Type:

Pas de traitement

Nombre:

Dimensionnement:

Source des eaux:

Ventilation:

Année de construction:

État:

Fonctionnement:

Accessibilité:

Fréquence des vidanges:

Dernière vidange:

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales:

Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact:

Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Eaux ménagères:

Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact:

Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Problème de salubrité publique

Eaux vannes:

Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact:

Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Problème de salubrité publique

## Observation

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1



Non conforme à la norme DUT 64,1:



Priorité de réhabilitation:

Urgent



Urgence moyenne



Non urgent




# Diagnostique de l'installation d'assainissement non collectif

20

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 16-août-07

## Localisation



Lieu dit : Le Villard

Référence cadastrale: 1933

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 10%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction:

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 6

Piscine, jacuzzi: 0

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Burloux

Prénom: Roger

Téléphone:

Adresse: La chaque st juste

Code postal: 01250 Ville: Ceyzeriat

Durée d'occupation annuelle: 3 mois

Nombres d'usager mini: 2 maxi: 9

Consommation annuelle d'eau potable: m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque

Présence d'une fontaine (source) dans le hameau.



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

20

**Commune:** Valloire **Affaire:** CY00700 **Technicien:** SBG **Date:** 16-août-07

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                      |  |
|-------------------------|----------------------|--|
| Type:                   | Pas de prétraitement |  |
| Nombre:                 |                      |  |
| Dimensionnement:        |                      |  |
| Source des eaux:        |                      |  |
| Ventilation:            |                      |  |
| Année de construction:  |                      |  |
| État:                   |                      |  |
| Fonctionnement:         |                      |  |
| Accessibilité:          |                      |  |
| Fréquence des vidanges: |                      |  |
| Dernière vidange:       |                      |  |

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |                   |  |
|-------------------------|-------------------|--|
| Type:                   | Pas de traitement |  |
| Nombre:                 |                   |  |
| Dimensionnement:        |                   |  |
| Source des eaux:        |                   |  |
| Ventilation:            |                   |  |
| Année de construction:  |                   |  |
| État:                   |                   |  |
| Fonctionnement:         |                   |  |
| Accessibilité:          |                   |  |
| Fréquence des vidanges: |                   |  |
| Dernière vidange:       |                   |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales: Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact: Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Eaux ménagères: Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact: Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Problème de salubrité publique

Eaux vannes: Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact: Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Problème de salubrité publique

## Observation

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1 ☐

Non conforme à la norme DUT 64,1: ☒

Priorité de réhabilitation:

Urgent ☒

Urgence moyenne ☐

Non urgent ☐




# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

21

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 16-août-07

## Localisation



Lieu dit : Le Villard

Référence cadastrale: 1909

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 15%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction:

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 3

Piscine, jacuzzi: 0

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Haltz

Prénom: Henri

Téléphone: 08-71-31-40-34

Adresse: Rue de Douai 56 ter residence le verger

Code postal: 59552 Ville: Lambres les douai

Durée d'occupation annuelle: 5 semaines

Nombres d'usager mini: 2 maxi: 6

Consommation annuelle d'eau potable: 5 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque

Présence d'une fontaine (source) dans le hameau.



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

21

**Commune:** Valloire **Affaire:** CY00700 **Technicien:** SBG **Date:** 16-août-07

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

Type:

Pas de prétraitement

Nombre:

Dimensionnement:

Source des eaux:

Ventilation:

Année de construction:

État:

Fonctionnement:

Accessibilité:

Fréquence des vidanges:

Dernière vidange:

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

Type:

Pas de traitement

Nombre:

Dimensionnement:

Source des eaux:

Ventilation:

Année de construction:

État:

Fonctionnement:

Accessibilité:

Fréquence des vidanges:

Dernière vidange:

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales:

Infiltration

Impact:

Ruissellement lors de fortes pluies

Eaux ménagères:

Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact:

Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Problème de salubrité publique

Eaux vannes:

Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact:

Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Problème de salubrité publique

## Observation

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1



Non conforme à la norme DUT 64,1:



Priorité de réhabilitation:

Urgent



Urgence moyenne



Non urgent






# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

22

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 7-août-07

## Localisation



Lieu dit : Le Villard

Référence cadastrale: 1908

## Parcelle

Surface: Suffisante

Pente: 15%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction:

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 8

Piscine, jacuzzi:

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Begin

Prénom: Nelly

Téléphone: 04-79-59-06-48

Adresse: 5 cours du General de Gaulle

Code postal: 21000 Ville: Dijon

Durée d'occupation annuelle: 3 mois

Nombres d'usager mini: 1 maxi: 14

Consommation annuelle d'eau potable: m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque

Présence d'une fontaine (source) dans le hameau.



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

22

**Commune:** Valloire **Affaire:** CY00700 **Technicien:** SBG **Date:** 7-août-07

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

Type:

Pas de prétraitement

Nombre:

Dimensionnement:

Source des eaux:

Ventilation:

Année de construction:

État:

Fonctionnement:

Accessibilité:

Fréquence des vidanges:

Dernière vidange:

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

Type:

Pas de traitement

Nombre:

Dimensionnement:

Source des eaux:

Ventilation:

Année de construction:

État:

Fonctionnement:

Accessibilité:

Fréquence des vidanges:

Dernière vidange:

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales: Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact: Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Eaux ménagères: Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact: Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Problème de salubrité publique

Eaux vannes: Collecteur, puis rejet dans le talus

Impact: Nuisance olfactive et visuelle, pollution du sol

Problème de salubrité publique

## Observation

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1



Non conforme à la norme DUT 64,1:



Priorité de réhabilitation:

Urgent



Urgence moyenne



Non urgent



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

23

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 9-juil-07

## Localisation



Lieu dit : La Rivine

Référence cadastrale: 176

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 1%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction:

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 4

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable:

Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Rol

Prénom: Louis

Téléphone: 04-79-59-00-65

Adresse: Pratier

Code postal: 73450 Ville: Valloire

Durée d'occupation annuelle: 12 mois

Nombres d'usager mini: 3 maxi:

Consommation annuelle d'eau potable: 80 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque

Présence d'une fontaine (source) dans le hameau.



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

23

|          |          |          |         |             |     |       |           |
|----------|----------|----------|---------|-------------|-----|-------|-----------|
| Commune: | Valloire | Affaire: | CY00700 | Technicien: | SBG | Date: | 9-juil-07 |
|----------|----------|----------|---------|-------------|-----|-------|-----------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                      |  |
|-------------------------|----------------------|--|
| Type:                   | Pas de prétraitement |  |
| Nombre:                 |                      |  |
| Dimensionnement:        |                      |  |
| Source des eaux:        |                      |  |
| Ventilation:            |                      |  |
| Année de construction:  |                      |  |
| État:                   |                      |  |
| Fonctionnement:         |                      |  |
| Accessibilité:          |                      |  |
| Fréquence des vidanges: |                      |  |
| Dernière vidange:       |                      |  |

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |                   |  |
|-------------------------|-------------------|--|
| Type:                   | Pas de traitement |  |
| Nombre:                 |                   |  |
| Dimensionnement:        |                   |  |
| Source des eaux:        |                   |  |
| Ventilation:            |                   |  |
| Année de construction:  |                   |  |
| État:                   |                   |  |
| Fonctionnement:         |                   |  |
| Accessibilité:          |                   |  |
| Fréquence des vidanges: |                   |  |
| Dernière vidange:       |                   |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales:

Infiltration

Impact:

Ruissellement lors de fortes pluies

Eaux ménagères:

Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact:

Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

Eaux vannes:

Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact:

Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

## Observation

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1



Non conforme à la norme DUT 64,1:



Priorité de réhabilitation:

Urgent



Urgence moyenne



Non urgent



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

24

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 7-août-07

## Localisation



Lieu dit : La Rivine

Référence cadastrale: 173

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 1%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction:

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 4

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau

potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Lecointre

Prénom: Jacques

Téléphone: 04-79-59-00-93

Adresse: Impasse du château d'eau

Code postal: 30330 Ville: Gaujac

Durée d'occupation annuelle: 2 mois

Nombres d'usager mini: 2 maxi:

Consommation annuelle d'eau potable: <10 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque

Présence d'une fontaine (source) dans le hameau.



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

24

**Commune:** Valloire **Affaire:** CY00700 **Technicien:** SBG **Date:** 7-août-07

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

Type:

Pas de prétraitement

Nombre:

Dimensionnement:

Source des eaux:

Ventilation:

Année de construction:

État:

Fonctionnement:

Accessibilité:

Fréquence des vidanges:

Dernière vidange:

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

Type:

Pas de traitement

Nombre:

Dimensionnement:

Source des eaux:

Ventilation:

Année de construction:

État:

Fonctionnement:

Accessibilité:

Fréquence des vidanges:

Dernière vidange:

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales:

Infiltration

Impact:

Ruissellement lors de fortes pluies

Eaux ménagères:

Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact:

Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

Eaux vannes:

Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact:

Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

## Observation

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1



Non conforme à la norme DUT 64,1:



Priorité de réhabilitation:

Urgent



Urgence moyenne



Non urgent





# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

25

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 7-août-07

## Localisation



Lieu dit : La Rivine

Référence cadastrale: 179

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 1%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction:

Type: Maison mitoyenne

Nombre de pièces principales: 4

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau

potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: FAIHY

Prénom: Daniel

Téléphone: 06-07-74-27-94

Adresse: 78 rue paul éluard

Code postal: 39100 Ville: Dole

Durée d'occupation annuelle: 3 mois

Nombres d'usager mini: 2 maxi: 10

Consommation annuelle d'eau potable: 100 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque

Présence d'une fontaine (source) dans le hameau.



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

25

|                 |          |                 |         |                    |     |              |           |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|-----------|
| <b>Commune:</b> | Valloire | <b>Affaire:</b> | CY00700 | <b>Technicien:</b> | SBG | <b>Date:</b> | 7-août-07 |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|-----------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                   |  |
|-------------------------|-------------------|--|
| Type:                   | Fosse toutes eaux |  |
| Nombre:                 | 1                 |  |
| Dimensionnement:        | 1500 l            |  |
| Source des eaux:        | EV+EM             |  |
| Ventilation:            | non               |  |
| Année de construction:  | 1977              |  |
| État:                   |                   |  |
| Fonctionnement:         |                   |  |
| Accessibilité:          | non               |  |
| Fréquence des vidanges: |                   |  |
| Dernière vidange:       |                   |  |

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |                   |  |
|-------------------------|-------------------|--|
| Type:                   | Pas de traitement |  |
| Nombre:                 |                   |  |
| Dimensionnement:        |                   |  |
| Source des eaux:        |                   |  |
| Ventilation:            |                   |  |
| Année de construction:  |                   |  |
| État:                   |                   |  |
| Fonctionnement:         |                   |  |
| Accessibilité:          |                   |  |
| Fréquence des vidanges: |                   |  |
| Dernière vidange:       |                   |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Eaux ménagères: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

Eaux vannes: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

## Observation

Pré traitement en commun avec l'enquête n°26

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1 ☐

Non conforme à la norme DUT 64,1: ☒

Priorité de réhabilitation:

Urgent ☒

Urgence moyenne ☐

Non urgent ☐



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

26

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 7-août-07

## Localisation



Lieu dit : La Rivine

Référence cadastrale: 179

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 1%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction:

Type: Maison mitoyenne

Nombre de pièces principales: 4

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau

potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Bricard

Prénom: Francis

Téléphone: 04-77-62-04-82

Adresse: 16 rue henri Tarielle

Code postal: 92130 Ville: ISSY LES MOULINEAUX

Durée d'occupation annuelle: 2 mois

Nombres d'usager mini: 2 maxi: 8

Consommation annuelle d'eau potable: 13 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque

Présence d'une fontaine (source) dans le hameau.



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

26

|          |          |          |         |             |     |       |           |
|----------|----------|----------|---------|-------------|-----|-------|-----------|
| Commune: | Valloire | Affaire: | CY00700 | Technicien: | SBG | Date: | 7-août-07 |
|----------|----------|----------|---------|-------------|-----|-------|-----------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                   |  |
|-------------------------|-------------------|--|
| Type:                   | Fosse toutes eaux |  |
| Nombre:                 | 1                 |  |
| Dimensionnement:        | 1500 l            |  |
| Source des eaux:        | EV+EM             |  |
| Ventilation:            | non               |  |
| Année de construction:  | 1977              |  |
| État:                   |                   |  |
| Fonctionnement:         |                   |  |
| Accessibilité:          | non               |  |
| Fréquence des vidanges: |                   |  |
| Dernière vidange:       |                   |  |

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |                   |  |
|-------------------------|-------------------|--|
| Type:                   | Pas de traitement |  |
| Nombre:                 |                   |  |
| Dimensionnement:        |                   |  |
| Source des eaux:        |                   |  |
| Ventilation:            |                   |  |
| Année de construction:  |                   |  |
| État:                   |                   |  |
| Fonctionnement:         |                   |  |
| Accessibilité:          |                   |  |
| Fréquence des vidanges: |                   |  |
| Dernière vidange:       |                   |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Eaux ménagères: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

Eaux vannes: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

## Observation

Pré traitement en commun avec l'enquête n°25

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1



Non conforme à la norme DUT 64,1:



Priorité de réhabilitation:

Urgent



Urgence moyenne



Non urgent



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

27

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 16-août-07

## Localisation



Lieu dit : La Rivine

Référence cadastrale:

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 1%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction: 2003

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 3

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau

potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Falcoz

Prénom: Michel

Téléphone: 06-78-38-86-14

Adresse: 16 rue Henri Tarielle

Code postal: 92130 Ville: Issy Les Moulineaux

Durée d'occupation annuelle: 6 semaines

Nombres d'usager mini: 3 maxi:

Consommation annuelle d'eau potable: 12 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque

Présence d'une fontaine (source) dans le hameau.



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

27

**Commune:** Valloire **Affaire:** CY00700 **Technicien:** SBG **Date:** 16-août-07

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                   |                    |
|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Type:                   | Fosse toutes eaux | Préfiltre          |
| Nombre:                 | 1                 | 1                  |
| Dimensionnement:        | 3000 L            | -                  |
| Source des eaux:        | EV+EM             | EV+EM              |
| Ventilation:            | Oui               | -                  |
| Année de construction:  | 2003              | 2003               |
| État:                   | -                 | Intégré à la Fosse |
| Fonctionnement:         | RAS               | RAS                |
| Accessibilité:          | Oui               | Oui                |
| Fréquence des vidanges: | -                 | -                  |
| Dernière vidange:       | -                 | -                  |

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |                   |  |
|-------------------------|-------------------|--|
| Type:                   | Pas de traitement |  |
| Nombre:                 |                   |  |
| Dimensionnement:        |                   |  |
| Source des eaux:        |                   |  |
| Ventilation:            |                   |  |
| Année de construction:  |                   |  |
| État:                   |                   |  |
| Fonctionnement:         |                   |  |
| Accessibilité:          |                   |  |
| Fréquence des vidanges: |                   |  |
| Dernière vidange:       |                   |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Eaux ménagères: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

Eaux vannes: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

## Observation

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1 ☐

Non conforme à la norme DUT 64,1: ☒

Priorité de réhabilitation:

Urgent ☒

Urgence moyenne ☐

Non urgent ☐





# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

28

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date:

## Localisation



Lieu dit : La Rivine

Référence cadastrale:

## Parcelle

Surface:

Pente:

Nappe:

Périmètre de protection:

Aptitude du sol à l'ANC:

Zonage d'assainissement:

## Bâtiment

Année de construction:

Type:

Nombre de pièces principales:

Piscine, jacuzzi:

Alimentation en eau potable:

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Kizniewicz

Prénom: Wladimir

Téléphone: 02-54-96-16-01

Adresse: 38 route de Selles Saint Denis

Code postal: 41210 Ville: Marcilly en Gault

Durée d'occupation annuelle: mois

Nombres d'usager mini: maxi:

Consommation annuelle d'eau potable: m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☐

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque

Ne se déplace pas à la rivine durant la période d'enquête.

Présence d'une fontaine (source) dans le hameau.



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

28

**Commune:** Valloire **Affaire:** CY00700 **Technicien:** SBG **Date:** 0-janv-00

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

Type:

Nombre:

Dimensionnement:

Source des eaux:

Ventilation:

Année de construction:

État:

Fonctionnement:

Accessibilité:

Fréquence des vidanges:

Dernière vidange:

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

Type:

Nombre:

Dimensionnement:

Source des eaux:

Ventilation:

Année de construction:

État:

Fonctionnement:

Accessibilité:

Fréquence des vidanges:

Dernière vidange:

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales:

Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact:

Eaux ménagères:

Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact:

Eaux vannes:

Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact:

## Observation

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1

☐

Non conforme à la norme DUT 64,1:

☐

Priorité de réhabilitation:

Urgent

☐

Urgence moyenne

☐

Non urgent

☐


# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

29

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 7-août-07

## Localisation



Lieu dit : La Rivine

Référence cadastrale: 189

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 15%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction:

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 3

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Retornaz

Prénom: Yvette

Téléphone: 04-79-59-05-30

Adresse: la Rivine

Code postal: 73450 Ville: Valloire

Durée d'occupation annuelle: 12 mois

Nombres d'usager mini: 1 maxi: 8

Consommation annuelle d'eau potable: 27 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☐

Peu satisfait ☐

Mécontent ☒

Cause : pollution

## Remarque

Présence d'une fontaine (source) dans le hameau.



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

29

|          |          |          |         |             |     |       |           |
|----------|----------|----------|---------|-------------|-----|-------|-----------|
| Commune: | Valloire | Affaire: | CY00700 | Technicien: | SBG | Date: | 7-août-07 |
|----------|----------|----------|---------|-------------|-----|-------|-----------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                      |  |
|-------------------------|----------------------|--|
| Type:                   | Pas de prétraitement |  |
| Nombre:                 |                      |  |
| Dimensionnement:        |                      |  |
| Source des eaux:        |                      |  |
| Ventilation:            |                      |  |
| Année de construction:  |                      |  |
| État:                   |                      |  |
| Fonctionnement:         |                      |  |
| Accessibilité:          |                      |  |
| Fréquence des vidanges: |                      |  |
| Dernière vidange:       |                      |  |

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |                   |  |
|-------------------------|-------------------|--|
| Type:                   | Pas de traitement |  |
| Nombre:                 |                   |  |
| Dimensionnement:        |                   |  |
| Source des eaux:        |                   |  |
| Ventilation:            |                   |  |
| Année de construction:  |                   |  |
| État:                   |                   |  |
| Fonctionnement:         |                   |  |
| Accessibilité:          |                   |  |
| Fréquence des vidanges: |                   |  |
| Dernière vidange:       |                   |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Eaux ménagères: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

Eaux vannes: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

## Observation

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1

☐

Non conforme à la norme DUT 64,1:

☒

Priorité de réhabilitation:

Urgent

☒

Urgence moyenne

☐

Non urgent

☐


# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

30

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 7-août-07

## Localisation



Lieu dit : La Rivine

Référence cadastrale: 195

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 15%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction:

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 5

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Leoper Jeny

Prénom: Catherine

Téléphone: 06-24-48-34-76

Adresse: 121 av. de Gravelle

Code postal: 94410 Ville: St Maurice

Durée d'occupation annuelle: 6 semaines

Nombres d'usager mini: 2 maxi: 8

Consommation annuelle d'eau potable: <30 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☐

Peu satisfait ☒

Mécontent ☐

Cause : Nuisance olfactive occasionnelle

## Remarque



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

30

|                 |          |                 |         |                    |     |              |           |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|-----------|
| <b>Commune:</b> | Valloire | <b>Affaire:</b> | CY00700 | <b>Technicien:</b> | SBG | <b>Date:</b> | 7-août-07 |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|-----------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                   |                    |
|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Type:                   | Fosse toutes eaux | Préfiltre          |
| Nombre:                 | 1                 | 1                  |
| Dimensionnement:        | 3000 l            |                    |
| Source des eaux:        | EV+EM             | EV+EM              |
| Ventilation:            | oui               |                    |
| Année de construction:  | 1999              | 1999               |
| État:                   |                   | Intégré à la Fosse |
| Fonctionnement:         | Odeur             |                    |
| Accessibilité:          | non               | non                |
| Fréquence des vidanges: |                   |                    |
| Dernière vidange:       |                   |                    |

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |                   |  |
|-------------------------|-------------------|--|
| Type:                   | Pas de traitement |  |
| Nombre:                 |                   |  |
| Dimensionnement:        |                   |  |
| Source des eaux:        |                   |  |
| Ventilation:            |                   |  |
| Année de construction:  |                   |  |
| État:                   |                   |  |
| Fonctionnement:         |                   |  |
| Accessibilité:          |                   |  |
| Fréquence des vidanges: |                   |  |
| Dernière vidange:       |                   |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Eaux ménagères: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

Eaux vannes: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

## Observation

Présence d'une fontaine (source) dans le hameau.

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1 ☐

Non conforme à la norme DUT 64,1: ☒

Priorité de réhabilitation:

Urgent ☒

Urgence moyenne ☐

Non urgent ☐





# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

31

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 9-juil-07

## Localisation



Lieu dit : La Rivine

Référence cadastrale: 203

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 15%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction: 1649

Type: Maison mitoyenne

Nombre de pièces principales: 6

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Magnin

Prénom: Leon

Téléphone: 04-79-83-32-96

Adresse: La Rivine

Code postal: 73450 Ville: Valloire

Durée d'occupation annuelle: 12 mois

Nombres d'usager mini: 5 maxi:

Consommation annuelle d'eau potable: 150 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque

Présence d'une source pérenne, potable selon les habitants.



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

31

|                 |          |                 |         |                    |     |              |           |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|-----------|
| <b>Commune:</b> | Valloire | <b>Affaire:</b> | CY00700 | <b>Technicien:</b> | SBG | <b>Date:</b> | 9-juil-07 |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|-----------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                      |  |
|-------------------------|----------------------|--|
| Type:                   | Pas de prétraitement |  |
| Nombre:                 |                      |  |
| Dimensionnement:        |                      |  |
| Source des eaux:        |                      |  |
| Ventilation:            |                      |  |
| Année de construction:  |                      |  |
| État:                   |                      |  |
| Fonctionnement:         |                      |  |
| Accessibilité:          |                      |  |
| Fréquence des vidanges: |                      |  |
| Dernière vidange:       |                      |  |

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |                   |  |
|-------------------------|-------------------|--|
| Type:                   | Pas de traitement |  |
| Nombre:                 |                   |  |
| Dimensionnement:        |                   |  |
| Source des eaux:        |                   |  |
| Ventilation:            |                   |  |
| Année de construction:  |                   |  |
| État:                   |                   |  |
| Fonctionnement:         |                   |  |
| Accessibilité:          |                   |  |
| Fréquence des vidanges: |                   |  |
| Dernière vidange:       |                   |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Eaux ménagères: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

Eaux vannes: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

## Observation

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1 ☐

Non conforme à la norme DUT 64,1: ☒

Priorité de réhabilitation:

Urgent ☒

Urgence moyenne ☐

Non urgent ☐



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

32

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 9-juil-07

## Localisation



Lieu dit : La Rivine

Référence cadastrale: 1123

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 15%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction: 1649

Type: Maison mitoyenne

Nombre de pièces principales: 7

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Rignot

Prénom: Claude

Téléphone: 04-50-46-81-12

Adresse:

Code postal: 74450

Ville: Cuvat

Durée d'occupation annuelle: 6 mois

Nombres d'usager mini: 2 maxi: 12

Consommation annuelle d'eau potable: 50 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque

Présence d'une source pérenne, potable selon les habitants.



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

32

|                 |          |                 |         |                    |     |              |           |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|-----------|
| <b>Commune:</b> | Valloire | <b>Affaire:</b> | CY00700 | <b>Technicien:</b> | SBG | <b>Date:</b> | 9-juil-07 |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|-----------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                      |  |
|-------------------------|----------------------|--|
| Type:                   | Pas de prétraitement |  |
| Nombre:                 |                      |  |
| Dimensionnement:        |                      |  |
| Source des eaux:        |                      |  |
| Ventilation:            |                      |  |
| Année de construction:  |                      |  |
| État:                   |                      |  |
| Fonctionnement:         |                      |  |
| Accessibilité:          |                      |  |
| Fréquence des vidanges: |                      |  |
| Dernière vidange:       |                      |  |

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |                   |  |
|-------------------------|-------------------|--|
| Type:                   | Pas de traitement |  |
| Nombre:                 |                   |  |
| Dimensionnement:        |                   |  |
| Source des eaux:        |                   |  |
| Ventilation:            |                   |  |
| Année de construction:  |                   |  |
| État:                   |                   |  |
| Fonctionnement:         |                   |  |
| Accessibilité:          |                   |  |
| Fréquence des vidanges: |                   |  |
| Dernière vidange:       |                   |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Eaux ménagères: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

Eaux vannes: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

## Observation

Présence d'une source pérenne, potable selon les habitants.

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1 ☐

Non conforme à la norme DUT 64,1: ☒

Priorité de réhabilitation:

Urgent ☒

Urgence moyenne ☐

Non urgent ☐



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

33

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 9-juil-07

## Localisation



Lieu dit : La Rivine

Référence cadastrale: 207-208

## Parcelle

Surface: Suffisante

Pente: 30%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction: 1930

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 3

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Garino

Prénom: Gérard

Téléphone: 04-79-05-15-40

Adresse: 139 rue de la charmette

Code postal: 73500 Ville: Modane

Durée d'occupation annuelle: 3 semaines

Nombres d'usager mini: 2 maxi: 10

Consommation annuelle d'eau potable: 8 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque

Présence d'une fontaine (source) dans le hameau.



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

33

|                 |          |                 |         |                    |     |              |           |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|-----------|
| <b>Commune:</b> | Valloire | <b>Affaire:</b> | CY00700 | <b>Technicien:</b> | SBG | <b>Date:</b> | 9-juil-07 |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|-----------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                      |  |
|-------------------------|----------------------|--|
| Type:                   | Pas de prétraitement |  |
| Nombre:                 |                      |  |
| Dimensionnement:        |                      |  |
| Source des eaux:        |                      |  |
| Ventilation:            |                      |  |
| Année de construction:  |                      |  |
| État:                   |                      |  |
| Fonctionnement:         |                      |  |
| Accessibilité:          |                      |  |
| Fréquence des vidanges: |                      |  |
| Dernière vidange:       |                      |  |

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |                   |  |
|-------------------------|-------------------|--|
| Type:                   | Pas de traitement |  |
| Nombre:                 |                   |  |
| Dimensionnement:        |                   |  |
| Source des eaux:        |                   |  |
| Ventilation:            |                   |  |
| Année de construction:  |                   |  |
| État:                   |                   |  |
| Fonctionnement:         |                   |  |
| Accessibilité:          |                   |  |
| Fréquence des vidanges: |                   |  |
| Dernière vidange:       |                   |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Eaux ménagères: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

Eaux vannes: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

## Observation

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1 ☐

Non conforme à la norme DUT 64,1: ☒

Priorité de réhabilitation:

Urgent ☒

Urgence moyenne ☐

Non urgent ☐





# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

34

Commune: Valloire Affaire: CY00700 Technicien: SBG Date: 16-août-07

## Localisation



Lieu dit : La Rivine

Référence cadastrale: 158

## Parcelle

Surface: Insuffisante

Pente: 15%

Nappe: -

Périmètre de protection: -

Aptitude du sol à l'ANC: Bonne

Zonage d'assainissement: Non collectif

## Bâtiment

Année de construction: 1983

Type: Maison individuelle

Nombre de pièces principales: 11

Piscine, jacuzzi: -

Alimentation en eau potable: Service communal

## Usagers

Propriétaire: ☒

Locataire: ☐

Nom: Loeper

Prénom: Denis

Téléphone: 04-79-85-55-04

Adresse: 295 route de la Bemaz

Code postal: 73230 Ville: St alban leysse

Durée d'occupation annuelle: 4 mois

Nombres d'usager mini: 2 maxi: 25

Consommation annuelle d'eau potable: 70 m<sup>3</sup>

Activité professionnelle au domicile: aucune

## Niveau de satisfaction pour l'assainissement

Satisfait ☒

Peu satisfait ☐

Mécontent ☐

Cause :

## Remarque



# Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif

34

|                 |          |                 |         |                    |     |              |            |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|------------|
| <b>Commune:</b> | Valloire | <b>Affaire:</b> | CY00700 | <b>Technicien:</b> | SBG | <b>Date:</b> | 16-août-07 |
|-----------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----|--------------|------------|

## Assainissement de l'eau pluviale

Destination des eaux pluviales:

Année de réalisation:

## Prétraitement

|                         |                   |  |
|-------------------------|-------------------|--|
| Type:                   | Fosse toutes eaux |  |
| Nombre:                 | 1                 |  |
| Dimensionnement:        | 6000 L            |  |
| Source des eaux:        | EV+EM             |  |
| Ventilation:            | Oui               |  |
| Année de construction:  | 1969              |  |
| État:                   | Cuve en Ciment    |  |
| Fonctionnement:         | RAS               |  |
| Accessibilité:          | Oui               |  |
| Fréquence des vidanges: | -                 |  |
| Dernière vidange:       | 1984              |  |

EM = Eaux ménagères

EP = Eau pluviale

EV= Eaux vannes

## Traitement

|                         |            |  |
|-------------------------|------------|--|
| Type:                   | Puit Perdu |  |
| Nombre:                 | 1          |  |
| Dimensionnement:        | -          |  |
| Source des eaux:        | EP         |  |
| Ventilation:            | -          |  |
| Année de construction:  | 1984       |  |
| État:                   | -          |  |
| Fonctionnement:         | RAS        |  |
| Accessibilité:          | Non        |  |
| Fréquence des vidanges: | -          |  |
| Dernière vidange:       | 2000       |  |

## Evacuation et Impact

Eaux pluviales: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Eaux ménagères: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

Eaux vannes: Collecteur, puis rejet dans la Valloirette

Impact: Pollution du cours d'eau

Problème de salubrité publique

## Observation

Présence d'une fontaine (source) dans le hameau.

## Conformité

Conforme à la norme DUT 64,1 ☐

Non conforme à la norme DUT 64,1: ☒

Priorité de réhabilitation:

Urgent ☒

Urgence moyenne ☐

Non urgent ☐

